xCore 控制系统版本说明

1 版本信息

版本号	2.1.1
发版日期	2023.11.14
是否是通用版本	是
HMI 版本号	4.0.9.12174
环境包版本	1.0.0
升级程序版本	0.6.8

2 发布内容

2.1 相比 2.0 版本新增特性

- 1) HMI 交互优化;
- 2) 示教器增加锁屏及快捷键绑定:
- 3) 软件版本与配置文件分离
- 4) 变量中点位增加"运动至"功能;
- 5) 路径终点/转弯区起点设置 DO、寄存器;
- 6) 优化外部信号控制"暂停"后的"启动"逻辑;
- 7) 寄存器绑定优化;
- 8) HMI 功能限制改为由构型判断;
- 9) 简化升级步骤,一个包完成所有升级;
- 10) 账户权限管理优化;
- 11) HMI 日志优化;
- 12) 新增安全门状态,系统 IO 及寄存器输出;
- 13) 新增程序复位成功,系统 IO 及寄存器输出;
- 14) 系统 IO 及寄存器增加"自动且上电"功能;
- 15) 寄存器功能码增加"暂停并下电"功能;



- 16) 软限位设置优化;
- 17) 工程导出至控制器;
- 18) 工程定期保存;
- 19) "外部通信"控制器工程切换;
- 20) 光伏排版工艺包;
- 21) 光伏插片工艺包;
- 22) JOG 加减速独立控制;
- 23) 寄存器新增支持 byte、int32 类型;
- 24) 适配增广电爪;
- 25) 新增手动模式程序速度上限设置;
- 26) 新增自动模式程序初始速度上限设置;
- 27) 新增 JOG 速度上限设置:
- 28) 力控模式增加一系列保护;
- 29) CR&SR 构型奇异点自动规避功能;
- 30) 碰撞检测动态阈值功能优化;
- 31) Print 输出信息持续记录;
- 32) 工具标定提示信息优化;
- 33) 柔顺停止功能(仅协作);
- 34) 手自动模式切换增加弹窗确认;
- 35) 协作关节运动范围调整;
- 36) 环境包版本显示;
- 37) 运动指令不受全局速度影响;
- 38) string 转 double 数组;
- 39) 控制器日志优化;
- 40) 程序运行速度设置及获取指令;
- 41) 机型名称支持定制;
- 42) 三、四轴机器人三点法标定工件;
- 43) 系统 IO 输入支持上升沿、下降沿触发;
- 44) 机器人调试口 IP 可以修改;



xCore 控制系统版本说明

- 45) 安全校验和;
- 46) 新增螺旋线运动;
- 47) 碰撞检测 RL 指令优化;

2.2 适用范围

所有在售机型。

2.3 发行材料

序号	发行材料	说明	是否更新	版本	日期
1	xCore-RC	控制器软件	是	2. 1. 1	20231114
2	xCore-HMI	控制器人机交互界面	是	4. 0. 9. 12174	20231114
3	Demo	协作机型演示 demo	是	不同机型不同版本	

升级包下载路径: http://sw.rokae.com:8800/?dir=xcore/robot/release/v2.1_release/v2.1_1 HMI PC 软件包校验 sha256 hash: 1f9d67ca5efe4b9ba2bf6f28fd7835d36f54c8c81d770a5d428459d8ae322653 HMI 示教器软件包校验 sha256 hash: 700bfc10e1dfed39ef8bdc716ab8788ea4fd0fdd5849c29435ae9d58a8dc96dd 控制器软件包校验 sha256 hash: c679b3347ad81a1ad2be37e5bde401d00085439d9898ac9b76fb80e5c91ce068

2.4 软件功能范围

版本	特性	支持机型	HMI 支持系统
0. 3. 15	软重启和关机、网络连接、手/自动模式、安全设备管理、软限位、	xMate3 Pro	Windows 7/64bit
	虚拟墙、碰撞检测、RCI、project 管理及编程调试、用户权限管	xMate7 Pro	Windows 10/64bit
	理、系统升级和备份导入导出、恢复出厂设置、动力学参数辨识、		Windows 11/64bit
	零点标定、基坐标系标定(正/倒装)、Jog、拖动、快速调整、		*ubuntu 16.04
	系统 IO、modbus 线圈(主站)、demo 演示、外部 socket 通信、		*ubuntu 18.04
	力控功能(RL 程序)、日志系统、功能授权、HMI 界面风格调整、		
	控制器设置(别名、系统时间、机型选择)、末端工具控制(大		
	寰夹爪)、UDP 探测、诊断模式、多任务(有限使用)、安全门		
1. 2. 2	DH 参数设置、拖动回放(含末端按钮控制)、安全区域、协作模	新增:	
	式、安全监控、日志保存级别、运动参数设置、modbus TCP(从	xMate3	
	站)、RL 部分指令嵌套(offs 和 retool)、控制器设置(安全	xMate7	
	板、新机型、控制器)、修改快速调整点位、部件版本展示(伺		
	服、库等)、多任务、SearchL、home 点和指令、力控滤波参数		
	设置、IP设置、		
1.3.2	外部通信 server、offs 内参数计算、法兰平面调整(调平或垂		
	直)、基座刚度设置		
1. 3. 4	解决 goto 崩溃问题、适配新的力矩传感器和安全板固件		
1.4.1	远程控制、cc-link 转接、RL server、cc-link IE field basic、	新增:无	
	RS-232 串口、try-catch、前瞻点数量设置、modbus RTU、modbus		
	主站寄存器、modbus 从站线圈、SetAO 指令		



ROKAE 略石

xCore 控制系统版本说明

1.5.1	电镀线跟踪、home 点范围效果、XBC5-DIO/AIO 板、search 指令	新增: 若干工业机
	触发方式设置、robot_dimension 设置(代替并移除 DH 参数)、	器人型号,见上表
	InZone 指令、激光焊接工艺包、拖动回放带 IO、电子铭牌、负载	
	辨识、功能码绑定到寄存器 bit	
1.6.1	Trigg 指令、XB 机型碰撞检测、电子铭牌、Profient 从站寄存	新增:协作CR、SR
1.6.2	器、生产专用设置界面、寄存器和变量关机保持、摩擦力辨识、	机型,工业 NB10、
	系统 IO 和寄存器控制功能增加、设置前瞻参数、xpad 示教器热	XB10 系列机型,详
	插拔功能、ER 任意装	情见上表
1.7.1	switch case 指令、PulseReg 指令、支持多语言、寄存器上电并	新增机型见 2.2 表
	运行、寄存器绑定 TCP 速度及位置、系统 IO 支持拖动开启关闭、	格加粗部分
	钧舵吸盘电爪、视觉控制传送带、HMI 控制器版本匹配检查、	
	switch case 指令、PulseReg 指令、笛卡尔点位旋转指令、HMI	
	截图、xPanel 测试界面、sdk 全局工具工件、转弯区设置指令、	
	平滑系数设置功能、全圆运动指令、若干新寄存器功能码	
2. 0. 1	安全控制器、TriggJ 指令、LaserWeldOn、LaserWeldOff、	
	SetLaserPara 指令、用户自定义界面、工控机串口接入自研 IO	
	板、功能授权、HMI 自定义按键、半静态任务、碰撞检测回退、	
	开机完成信号、工业机器人碰撞检测优化、定制 logo 替换、工程	
	定期备份、支持 ROS1、pers 变量监控、HMI 日志导出备份	
2.1.1	示教器锁屏及绑定快捷键、软件版本与配置文件分离、路径终点	
	/转弯区终点设置 DO 及寄存器、工程定期备份及导出至控制器、	
	外部通信控制工程切换、光伏排版工艺包、光伏插片工艺包、JOG	
	加減速独立控制、int32/byte类型寄存器、增广电爪适配、CR&SR	
	奇异点自动规避、手动模式程序速度限值、自动模式最大初始速	
	度限制、JOG 速度限制、柔顺停止、系统 IO 自动且上电操作、寄	
	存器自动且上电操作、寄存器暂停并下电操作、程序复位成功信	
	号输出、安全门信号输出、机型名称支持定制、三四轴机器人三	
	点法标定工件、机器人调试口 IP 可以修改、安全校验和、螺旋	
	形、系统 IO 输入支持上升沿/下降沿、MoveSP 指令、OpMode 指	
	令、SpeedRefresh指令、CSpeedOverride指令、StrToDoubleArray	
	指令、IgnoreOverride 指令、ReadRegByteByName 指令、	
	WriteRegByteByName 指令、SolarVisionExec 指令	

注: ubuntu 版本 HMI 需要联系研发,单独获取。

软件功能和 RL 指令向下兼容,如无特殊说明,低版本已支持的指令在高本版自动支持。

功能和机型匹配关系见下表:

说明: 红色表示不支持, 绿色表示支持

	协作				工业		
	ER ER PRO CR SR			六轴	PCB-三/四轴		
RL 编辑器							



	工程配置				
	自定义生 产界面				
	任务列表				
	变量列表				
编	点位列表				
程	路径列表				
	I0 信号列 表				
	用户坐标 系列表				不支持手动标定
	工具列表				不支持手动标 定、不支持外部 工具、不支持负 载辨识
	工件列表				
	预定义参 数				
	视觉				
	图形化编程				
设 置	控制器设置				
	HMI 设置				
	用户组				
	零点标定	机型零点			
		扭矩传感 器零点			

	基坐标系 标定					
	动力学设置	动力学辨 识				
		其他				
	本体参数					
	运动参数					
	力控参数					
	xPanel 配置					
	快速调整	末端工具				
		其他				
	电子铭牌				部分 控制 柜和 机型	部分控制柜和机 型
	错误码报 警过滤					
	自定义按键					
	示教器模 式					
	EtherCAT 授权					
	功能授权					
	授权生成器					
通	系统 I0					
信	外部通信					



寄存器					
I0 设备	EtherCAT 扩展 IO 模 块		控制 柜版 本支 持		
	Modbus TCP 扩展 IO 模块				
总线设备	Modbus TCP(主 站、从 站)				
	Modbus RTU(主 站、从 站)		控制 柜版 本支 持?		
			控柜串则持		
	Ethercat (主站)		控制 柜版 本支 持		
	CC-Link (从站, 需要转接 模块)				
	CC-Link IE Field Basic(从 站))				
	Profinet (从站)				

	末端工具				
	RCI 设置				
-	电爪吸盘				
	串口设置			控柜串则持	
	编码器			控制 柜版 本支 持	
安	软限位				
全	虚拟墙				
	碰撞检测				
	安全区域				
	安全监视 器				
	协作模式				
	安全位置				
工艺包	传送带			控制 柜版 本支 持	
	料盘				
	码垛				
	光伏排版				
	光伏插片				
	激光焊接				



⊢	, n, , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
日 志	HMI 日志				
76	控制器日 志				
	日志时间 轴				
	内部日志				
	诊断设置				
选	连接				
型	关于珞石				
	产品介绍				
	软件升级				
	文件管理 器				
	演示				
操	拖动				
控面板	JOG				
RL	运动指令				
指令	Trigger指 令				
	力控指令				
	拖动回放				
	10 指令				
	通信指令				
	网络指令				
	逻辑指令				



xCore 控制系统版本说明

起	始点指令				
高	级指令				
函	数指令				
寄	存器指				
末	端工具 指令				

2.5 RL 指令支持

状态	指令集
0. 3. 15	BitAnd、BitCheck、BitClear、BitLsh、BitNeg、BitOr、BitRsh、BitSet、BitXor、ByteToStr、ClkRead、ClkReset、
	ClkStart、ClkStop、DecToHex、DoubleToByte、DoubleToStr、HexToDec、IntToByte、IntToStr、Return、StrFind、
	StrLen, StrMap, StrMatch, StrMemb, StrOrder, StrPart, StrToByte, StrSplit, Sin, Cos, Tan, Cot, Asin,
	Acos, Atan, Sinh, Cosh, Tanh, Exp, Log, Log10, Pow, Sqrt, Ceil, Floor, Abs, Rand, Else if, goto,
	break, continue, for, CalcJointT, CalcRobt, CRobt, CJointT, ConfL on/off, EulerToQuaternion, MoveJ,
	MoveL、MoveAbsJ、MoveC、waituntil、Offs、QuaternionToEuler、RelTool、*SocketReadBit、*SocketReadDouble、
	*SocketReadInt、*SocketReadString、Pause、Print、SetDO、SetGO、*SocketCreate、*SocketClose、
	*SocketSendString、*SocketSendByte、Wait、FcInit、FcStart、FcStop、SetControlType、SetJntCtrlStiffVec、
	Set Cart Ctrl Stiff Vec, Set Cart Ns Stiff, Set Load, Start Overlay, Stop Overlay, Pause Overlay, Set Sine Overlay, Se
	SetLissajousOverlay 、 SetJntTrqDes 、 SetCartForceDes 、 RestartOverlay 、 SetSensorUseType 、
	CallibSensorError、FcCondForce 、FCCondPosBox、FcCondTorque、FcCondWaitWhile、PulseDO、StrToDouble、
	StrToInt
1. 2. 2	${\tt MotionSupNotionSupPlus,Home,HomeClr,HomeSet,HomeSetAt,HordrAt,HomeDef,HomeSpeed,GetRobotMaxLoad,MotionSupPlus,Home,HomeClr,HomeSet,HomeSetAt,HordrAt,HomeDef,HomeSpeed,GetRobotMaxLoad,MotionSupPlus,HomeSpeed,MotionSupPlus,Home$
	GetRobotState、SearchL、SearchC
1.3.1	AccSet、GetEndToolTorque
1.4.1	OpenDev、CloseDev、SocketAccept、GetSocketConn、GetSocketServer、ClearBuffer、SendString、SendByte、
	ReadDouble, ReadString, ReadBit, ReadInt, ReadByte, BreakLoolAhead, Try-Catch, MoveT, SetAO
1. 4. 2	InZone
1.5.1	ActUnit、DeactUnit、WaitWobj、DropWobj、GetCnvSpeed、GetCnvPulse、GetConnectObjPos、Wait(跟踪状态)、
	MoveL (跟踪状态)、MoveC (跟踪状态)
1.6.1	TriggC、TriggIO、TriggL、SetAllDO、PoseMult、PoseInv
1.6.2	PulseReg
1.7.1	Switch Case、GetRobABC、SetRobABC、RotRobABC、JodellGripInit、JodellGripMove、JodellGripStatus、
	JodellSuckSet 、 JodellSuckStatus 、 JodellSuckRelease 、 JodellSuckInit 、 AutoIgnoreZone 、
	MotionWaitAtFinePoint、 Ve1Set、 MoveCF
2. 0. 1	TriggJ、LaserWeldOn、LaserWeldOff、SetLaserPara
2. 1. 1	MoveSp、OpMode、SpeedRefresh、CSpeedOverride、StrToDoubleArray、IgnoreOverride、ReadRegByteByName、



xCore 控制系统版本说明

	WriteRegByteByName、SolarVisionExec、SingAreaLockAxis4
未支持	MemIn、MemSw、MemOff、MemOut、TestAndSet、Exit、FcCalib、FcCondOrient、FcCondReoriSpeed、FcCondTcpSpeed、
	FcCondPosCylinder、FcCondPosSphere、FcRefCircle、FcRefForce、FcRefLine、FcRefRot、FcRefSpiral、
	FcRefTorque、FcSetSdpara、FcSupvForce、FcSupvOrient、FcSupvPosBox、FcSupvPosCylinder、FcSupvPosSphere、
	FcSupvReoriSpeed、FcSupvTcpSpeed、FcSupvTorque、IDisable、IEnable、StartMove、StopMove、StorePath、
	Box、BoxClr、XyLim、XyLimClr、ISignalDI、BoxDef、InsideBox、XyLimDef、Hordr、TriggJ、WaitSyncTask、
	Connect

注:以下指令自 1.4.1版本开始保留,但不继续提供维护和扩展。SocketReadBit、SocketReadDouble、SocketReadInt、SocketReadString、SocketCreate、SocketClose、SocketSendString、SocketSendByte。

3 注意事项

暂无

