

V1.4.0.35

Bug 修复：

- 1、RCI 报指令超软限位
- 2、CR 机型因为采样步长过大导致的异响问题
- 3、CR 机型计算精度问题
- 4、串口功能的辅助编程问题
- 5、HMI 偶尔会主动断开控制器连接