

V1.5.0.5

bug 修复:

1. 多个串口设备同时进行打开/关闭操作时导致的内存泄漏
2. 本体参数对比时发生控制器崩溃
3. RL 中只有 `opendev`，反复进行程序运行时发生崩溃
4. 角度标定的设置和标定分开，设置仅做保存，不标定。
5. 电镀线跟踪若干 bug

其他:

1. `search` 指令增加触发方式设置
2. 更新 CR7 机型 CAD 参数到 C 版本
3. 关闭后台部分冗余日志
4. 在 RL 程序文本编辑界面支持更新点位、运动至功能