相对于 1.6.1 版本

1. 增加 PulseReg 指令，用于实现寄存器脉冲信号；
2. 适配 CR 的 xpanel 新硬件；
3. 优化力控插件的几个数据的上下限；
4. 修复部分不支持 cad 模型的配置文件未正确加载问题；
5. 修复 RL 暂停后，上下电再点击下一步崩溃的问题；
6. 修复多设备触发同一地址的寄存器功能的问题；
7. 修复 BDHDE 驱动器不能清除多圈值的问题；
8. 修复暂停过程中极小概率触发重回路径的问题；
9. 修复 CR 低刚度基座力控参数错误的问题；

HMI:

1. 优化 HMI 导航栏的翻译
2. 优化激光工艺包的翻译
3. 优化 xPad2 上的跨平台问题
4. 优化 xPad2 上的导入导出逻辑
5. 新增 NB12 等机型的模型适配
6. 放开 profinet 从站名编辑，并增加校验