

xCore:

1. 修复 Trigg 指令执行特殊轨迹可能不触发信号的 bug
2. 增加 CR18 机型文件