

V1.5.0.11

- 1、运动误报关节力矩超限问题
- 2、运动中偶尔发生的采样点不足错误
- 3、与驱动器配合错误，CR 机型丢零点问题
- 4、CR-7C 机型更新 CAD 参数，影响力控功能。
- 5、Pptofunc、pptomain、socket server 等一些报错信息完善