

V1.4.0.32

Bug 修复：

- 1、工业机器人无法配置多网卡
- 2、Modbus rtu 异常关闭可能导致 RC 崩溃的问题
- 3、RL 增加串口相关的变量类型，提供和 socket 一致的体验