

xCore:

- 1、修复 ER7 ER7Pro 电机额定参数和降本机型伺服不适配的问题
- 2、修复串口指令的崩溃 bug