

V1.5.0.2

新特性:

- 1、增加电子名片功能
- 2、hmi 获取零点标定编码器数值
- 3、ecat 模块适配多个 io 扩展
- 4、适配 xbc5 控制柜的新的 mini 板固件

Bug 修复:

- 1、修复工业机型急停崩溃
- 2、修复 XB 负载辨识和协作功能冲突问题

HMI:

- 1、添加电子铭牌界面
- 2、更新零点标定界面
- 3、更新工程界面显示
- 4、优化 JOG 界面显示
- 5、更改了传送带，编码器，串口配置界面的进入逻辑

已知问题:

Pcb 笛卡尔空间 jog 输入位姿有误，MoveL 报超出运动范围