

新特性:

- 1、 电镀线跟踪
- 2、 机型适配调试参数

Bug 修复:

- 1、 XB 六轴笛卡尔空间不能走 MoveL
- 2、 PCB 笛卡尔空间不能 jog
- 3、 修复 XB7s-R1206-04XX 动力学辨识轨迹问题