

相对于 1.6.1 版本

- 1、XB25 碰撞检测使用 cad 模型，提高性能
- 2、修复寄存器 PPToMain 依然会读取文件的 bug