

xCore:

- 1、修复 modbus 从站某些情况下由于未及时释放无效连接导致的通信失败问题；
- 2、新增 modbus 从站多连接功能；

HMI:

1. 继续使用 1.6.3 版本的 HMI