

V1.4.0.33

Bug 修复:

- 1、控制器备份和恢复时，没有对 IO 配置进行备份和恢复
- 2、更新 CR7 的本体参数
- 3、CR7 调整拖动参数，减小振动
- 4、串口可以在工程的变量列表中创建变量并进行绑定了，与 socket 提供一致操作体验
- 5、加入 InZone 指令块，暂不推荐使用（辅助编程还未添加）
- 6、若干其他问题修复