

V1.5.0.18:

修复 reltool 指令的 tool 和 wobj 位置写反的问题。

HMI 未做变更，使用 4.0.5.2169