

xCore:

1. CR7、CR12 机型配置文件变更为生产使用机型
2. 修复 motion 部分报错内容错误问题

HMI:

1. 修复寄存器 xml 导入未做地址和功能码检测的功能