xCustom 图形化编程版本说明

1 版本信息

图形化编程版本号	RobotAssist_4.0.7.5105_xCustom_3.2.3
发版日期	2023. 4. 13
是否是通用版本	是
xCore 版本号	1.7.1

2 发布内容

2.1 适用范围

仅适配工业及协作 6 轴机型,不支持 PCB3、4 轴和 ER7 轴机型。

2.2 发布材料

序号	名称	文件名	版本	日期	备注
1	图形化编程软件	RobotAssist_4.0.7.5105_xCustom_3.2.3.zip	3. 2. 3	20230413	Windows 平台
		hmi_upgrade_4_0_7_5105_xCustom_3_2_3.zip	3. 2. 3	20230413	xPad2 平台
2	控制器软件	V1.7.1.rpa	1.7.1	20230408	
3	图形化说明书	图形化编程用户手册_323. pdf	3. 2	20230413	

2.3 软件功能范围

版本	功能	特性		
3. 2. 3	程序面板	程序运行部分: 开始、单步、暂停、停止、指针重置、单次/循环切换、消息内容输出对话框		
		程序树操作部分: 指令的拖拽、上移下移、注释、删除、程序保存		
		各指令模块的配置、属性编辑		
		面板的锁定及解锁		
	指令模块	基础:运动、赋值、I0(I0、寄存器)、工具组、等待、暂停、消息、注释		
		高级:条件、循环、脚本		
		工艺: 料盘、码垛		
	路点	笛卡尔位姿编辑、初始位置轴角度编辑、更新位置、移动至		
	变量	支持 int、double、string 三种类型		
	工具组	参考坐标系(工件)标定及编辑、末端坐标系(工具)标定及编辑、负载的辨识及编辑		
	生成	生成 RL 代码		



ROKAE 路石

xCustom 图形化编程版本说明

3 注意事项

- 1. 图形化程序运行仅支持在线模式,如需离线运行,请将图形化程序生成 RL 程序执行。
- 2. 图形化中的工具组包括工具、工件及负载,必须配套使用,不分区手持和外部。
- 3. 移动至点位时,需要注意当前工具组是否正确。

