

V1.5.1.19

Bug 修复:

- 1、开机后使用系统 IO 进行程序运行不成功
- 2、Modbus tcp 从站反复连接断开导致的文件描述符占满

新功能:

错误级别的报警可以触发系统 DO

HMI 使用 4.0.5.2169: http://sw.rokai.com:8800/xcore/robot/release/v1.5.1_20220617/