

xCore

Bug 修复:

1. 回退了力控指令位置跳变的修复

HMI

1. 修复辅助编程中【元素-变量】类型中的元素错位的问题
2. 修复首次进入控制器日志界面为空白详情页的问题
3. 更新激光插件