

xCore 变更内容

新特性：

- 1、支持 SwitchCase 指令
- 2、安全区域升级，TCP 进入目标区域能通过寄存器发送信号
- 3、摩擦力辨识功能优化

Bug 修复：

1. 修复若干降本机型的错误配置（1.6.2 导入的机型）
2. 系统 IO 和寄存器的错误告警行为统一
3. 修复 RCI 拖动的抖动问题
4. 修复部分情况上电抖动的问题

HMI 变更内容

1. 修复无法在示教器上导出变量等 xml 的问题
2. 更新安全区域界面
3. 新增安全位置界面
4. 增加系统 IO-打开和关闭拖动
5. 增加适配降本机型

激光插件版本：v1.8